



182320340483

单位登记号	510112000735
项目编号	SCDKHCJCFWYXGS459-0001
报告编号	H2022002-3

监测报告

项目名称: 四川六合特种金属材料股份有限公司北川分厂自行监测

委托单位: 四川六合特种金属材料股份有限公司

检测类别: 委托监测

报告日期: 2022 年 1 月 19 日



四川地科华创检测服务有限公司

注 意 事 项

- 1、报告封面及数据/结论处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。
- 2、未标注资质认定标志（CMA）的报告，不具有社会证明作用。
- 3、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字或等效识别信息无效。
- 4、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告 15 日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 5、接受委托送样时，其检验检测数据/结果仅对来样负责。
- 6、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。
- 7、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

机构通讯资料：

名 称：四川地科华创检测服务有限公司

地 址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）

成龙大道二段 1666 号 C3 栋 4 层 3 号

邮政编码：610101

电 话：028-60649299 13982007634

传 真：028-60649299

E-mail: SCDKHC@126.com

1、监测内容及基本情况

受四川六合特种金属材料股份有限公司委托, 本公司对四川六合特种金属材料股份有限公司(北川分厂)废气进行了监测。公司于2022年1月4日现场采样, 随即将样品送至实验室进行检测。该项目位于北川羌族自治县通口镇通泉村。监测期间, 项目正常生产, 各项设备设施正常运行。

2、监测项目、频次及点位设置

本次监测项目、频次及点位设置见表2。

表 2-1 有组织废气监测项目、频次及点位设置

类型	监测项目	测点位置	排气筒高度	点位编号	监测频次
有组织废气	颗粒物	电渣炉废气	15m	8#	监测 1 天, 每天 3 次

3、监测方法及方法依据

本次监测项目的检测方法、方法依据、使用仪器及检出限见表3。

表 3-1 本次监测方法、方法依据、使用仪器及检出限

项目	监测项目	监测方法	方法依据	使用仪器	检出限
有组织废气	颗粒物	重量法	GB/T16157-1996	AUW120D 岛津分析天平	—

4、评价标准

执行《工业窑炉大气污染排放标准》GB 9078-1996 表 2 中熔炼炉-铁合金熔炼炉二级标准限值。

5、监测结果

监测结果见表5。

表 5-1 有组织废气监测结果表(续)

单位:标干流量: m³/h; 浓度: mg/m³; 速率:kg/h

监测时间	监测点位	监测项目	监测结果				标准限值
			第 1 次	第 2 次	第 3 次	平均值	
1.4	8#	标干流量	13517	14156	13557	13743	—
		颗粒物 实测浓度	<20	<20	<20	<20	100
		排放速率	<0.270	<0.283	<0.271	<0.275	—


备注:根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996 修改单,

当检测结果小于 $20\text{mg}/\text{m}^3$ 时, 以 “ $<20\text{mg}/\text{m}^3$ ” 表示。

6、结论

电渣炉废气 (8#) 有组织废气所测指标颗粒物排放浓度监测值符合《工业窑炉大气污染排放标准》GB9078-1996 表 2 中熔炼炉-铁合金熔炼炉二级标准限值。

7、测点示意图



◎有组织废气

(以下无正文)

报告编制: 新明

审核: 罗毅

批准: 王明

日期: 2022.1.19

日期: 2022.1.19

日期: 2022.1.19